



TRAINAFILO

Il trainafilo assistito RA50 4R consente l'alimentazione di filo a lunga distanza da barile o bobina nella saldatura robotizzata.



Facile da installare

Grazie al controllo automatico della forza di spinta del filo (AMC™) non è necessario effettuare calibrazioni o regolazioni: basta collegare l'alimentatore e iniziare a saldare.



Aumentata durabilità

Il trainafilo assistito toglie gran parte del carico al trainafilo principale aumentandone la durata e riducendo i problemi di alimentazione.



Per lunghe distanze

RA50 4R consente di alimentare il filo fino a 50 m di distanza. Prodotto indispensabile per i sistemi di saldatura a portale.

Codice prodotto	Descrizione
RX2215025	RA50 4R Trainafilo assistito (+staffa)
W028663	Guaina guidafile metallica AL, SS /20 M Ø 5,3/2,5 CHILI
W028664	Guaina guidafile metallica AL, SS /30,5 M Ø 5,3/2,5 CHILI
6185700	Splitter per cavi a 7 pin
61854851	Cavo di controllo del robot 10 m
61854853	Cavo di controllo del robot 20 m
SP600535	Guidafile -1,8 m Robot
SP600782	Cavo guidafile -20.0m Robot
SP600783	Cavo guidafile -30.0m Robot
W005197	Connettore maschio per guaina metallica

Per tutti i materiali del filo di saldatura, raccomandato se la lunghezza della guaina è di 10 m o più.
Compatibile con i sistemi AX Mig Welder.

