



DÉVIDOIR D'ASSISTANCE POUR KIT FÛT (grande longueur)

Le dévidoir d'assistance pour kit fût (grande longueur) RA50 4R permet d'alimenter le fil sur de longues distances à partir d'un fût ou d'une bobine dans le cadre d'un soudage robotisé.



Facile à installer

Grâce au contrôle adaptatif automatique de la force de poussée du fil (AMC™), il n'est pas nécessaire de procéder à un étalonnage ou à un réglage, il suffit de brancher le dévidoir et de commencer à souder.

Augmente la durabilité

Le dévidoir d'assistance pour kit fût (grande longueur) décharge le dévidoir principal d'une grande partie de sa charge, ce qui augmente sa durabilité et réduit les problèmes d'alimentation.

Pour les longues distances

Le RA50 4R permet d'alimenter le fil sur des distances allant jusqu'à 50 m. Produit indispensable pour les systèmes de soudage à portique.

Code produit	Description
RX2215025	Dévidoir d'assistance pour kit fût (grande longueur) RA50 4R + support
W028663	Gaine AL, SS /20 M Ø 5,3/2,5 CHILI
W028664	Gaine AL, SS /30,5 M Ø 5,3/2,5 CHILI
6185700	Répartiteur de câble 7-PIN
61854851	Câble de commande de robot 10 m
61854853	Câble de commande de robot 20 m
SP600535	Câble de conduite - 1,8 m Robot
SP600782	Câble de conduite - 20.0 m Robot
SP600783	Câble de conduite - 30.0 m Robot
W005197	Connecteur mâle pour câble de conduit

Pour tous les matériaux de fil de soudure et recommandé si la longueur du conduit de fil est de 10 m ou plus. Compatible avec les systèmes de soudage Mig AX.

